



Nouvelle porte
Fournisseur: Jenny Systems, Echallens

Utilisation

- Capteurs dans le plan de la porte,
- Mais pas de détecteur de présence de véhicule en amont (côté rue du Valentin) comme la précédente ; ce qui signifie que la porte continue à se fermer tant que les capteurs dans le plan de la porte ne détectent pas la présence d'une voiture.
- **Donc si lorsque vous arrivez dans la descente et que la porte commence à se fermer, il faut absolument s'arrêter.**
- Ensuite simplement commander l'ouverture de la porte avec la télécommande ou avec la clé et attendre que la porte s'ouvre avant d'avancer. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la porte soit en bas avant d'actionner la commande pour demander l'ouverture.

En cas de problème :

En cas de panne :

Relever le nombre (code) affiché en rouge sur le boîtier de contrôle et le reporter sur le document.

Positionner l'interrupteur sur « 0 »

Positionner l'interrupteur sur « 1 »



Si ça ne suffit pas : ouverture manuelle

Positionner l'interrupteur sur « 0 »

Tirer la tirette rouge (utiliser le crochet à disposition)

Ouvrir la porte manuellement

Laisser la porte ouverte et avertir Castella Immobilier
au 076/423 22 13



Renseignements fournis par M.R.Clavel